

```

/*
*
*Description:          Empfaengt von USART
*                    und gibt Daten auf TWI aus.
*
*                    Datum   29.03.2006
*                    abgespeckt nur noch Watchdog
*****/
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>

//Einstellungen für MUX und Quelle
#define VOLT_LADE ((0 << MUX0) | (0 << MUX1) | (0 << MUX2) | (0 << MUX3) | \
                (0 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR)) //ADCO
#define VOLT_EINGANG ((1 << MUX0) | (0 << MUX1) | (0 << MUX2) | (0 << MUX3) | \
                (0 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR)) //ADC1

unsigned int ADC_WERT;          //für Spannungsüberwachung
unsigned int x = 0;            //für Schleifen
unsigned int i,j;              //für Zählaufgaben
unsigned int blink = 0;        //Als Zähler für Blinklampe
unsigned int blink_count = 0;  //Zähler für Blinkfrequenz
unsigned char LADESPANNUNG = 0; //Netzteil oder Booster liefert Ladespannung

/* ACCU_LOAD line macros. */
#define ACCU_LOAD PD2 //!< The pin used as ACCU_LOAD ON.
#define DDIR DDRD //!< The data direction register for the ACCU_LOAD ON line.
#define DPORT PORTD //!< The port register for the ACCU_LOAD ON.
#define SETDDIR DDIR |= (1<<ACCU_LOAD); //!< Set output direction for ACCU_LOAD.
#define SETACCU_LOAD DPORT |= (1<<ACCU_LOAD); //!< Set ACCU_LOAD ON high.
#define CLRACCU_LOAD DPORT &= ~(1<<ACCU_LOAD); //!< Set ACCU_LOAD ON low.

// Hier die Voraussetzung für ein Synchronsignal NUR FUER TESTZWECKE!!
#define SYNC PB3 //Signal MOSI
#define BDIR DDRB //Datenrichtungsregister B
#define BPORT PORTB //Portregister B
#define SETBDIR BDIR |= (1<<SYNC); //Set direction fuer PB3
#define SETSYNC BPORT |= (1<<SYNC); //Set Pin PB3
#define CLRSYNC BPORT &= ~(1<<SYNC); //Clesr Pin PB3

#define LADE PB4 //Signal MISO *****LED 1*****später PIN PB2
#define LADEDIR BDIR |= (1<<LADE); //Set direction fuer PB4 Ausgang
#define SETLADE_LED BPORT |= (1<<LADE); //Set Pin PB4
#define CLRLADE_LED BPORT &= ~(1<<LADE); //Clesr Pin PB4

//Initialize USART, TWI, ADC and PORTC
void init_usart (void)
{
    //! Initialize ADC module.
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS1); // Enable ADC, clock prescaler = 4
}

void get_adc ()
{
    ADCSRA |= (1 <<ADSC); //lese Spannung/10
    //Wait for ADC conversion
    do {} while (ADCSRA & (1 << ADSC));
}

```

```

void wdt_init ()
{
    //Watchdog - Einstellungen

    WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
    WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP1) | (1<<WDP2); // 1 Sekunde
}

void wdt_off ()
{
    __disable_interrupt ();
    __watchdog_reset ();
    MCUSR = 0x00;
    WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
    WDTCSR = 0x00;
    __enable_interrupt ();
}

void main()
{
    wdt_init (); //Initialisiere Watchdog

    unsigned char ACCU_LEER = 52; // diese Zuweisungen sind noch nicht
    unsigned char ACCU_VOLL = 66; // endgültig. Sie beziehen sich auf
    unsigned char ACCU_HALB = 58; // den im Test verwendeten NIMH-Accu

    SETDDIR; //Set PD2 at output für ACCU_LOAD
    SETBDIR; //Set PB3 to output für Synchronsignal nur für Oszilloskop
    LADEDIR; //Set PB4 für Ladekontrolle

    // Loop forever. Hauptschleife
    for(;;)
    {
        ADMUX = VOLT_EINGANG; //Die Spannung vor dem FET messen
        get_adc (); //um festzustellen, ob ein Ladegerät
        LADESPANNUNG = ADCH; //angeschlossen ist

        ADMUX = VOLT_LADE; //Muxeinstellung für ACCU Spannungsmessen
        get_adc (); //ADC lesen der Accuspannung

        if (LADESPANNUNG > ADCH) LADESPANNUNG = 1; else LADESPANNUNG = 0;
        if (LADESPANNUNG == 0)
        {
            //Wenn kein Ladegerät angeschlossen ist
            CLRACCU_LOAD; //hat laden keinen Sinn, also aus

            if (ADCH < ACCU_LEER) // Accu ist ganz leer
            {
                //hier schaltet der Prozessor alles aus und legt sich schlafen
                wdt_off ();
                SMCR |= (1<<SE) | (1<<SM1); //Vorbereitung für power down
                __sleep (); // Gute Nacht
            }

            //Wenn der Accu noch nicht ganz leer ist, aber warnen
            if (ADCH < ACCU_LEER +4) blink = 1300; else blink = 0; //(26)
        }
        else //Hier geht's weiter, wenn Ladespannung vorhanden ist
        {
            if (ADCH <= ACCU_HALB) //Wenn der Accu weniger als halb voll ist

```

```
{
    //sollte die Ladung immer beginnen
    SETACCU_LOAD; //Laden einschalten
    blink = 10000; //LED blinkt langsam (200)
} else if (blink == 10000) //wenn Accu schon geladen wird
{
    if (ADCH >= ACCU_VOLL) //Erst wenn ACCU voll ist
    {
        //kann abgeschaltet werden
        blink = 0; //nicht mehr blinken
        CLRACCU_LOAD; //auch nicht mehr laden
    }
}
}

//hier wird geblinkt, schnell, langsam oder gar nicht
if (blink_count >= blink) blink_count = 0; //Zähler reset
if (blink_count > (blink / 2)) SETLADE_LED; //LED ein
if (blink_count <= (blink / 2)) CLRlade_LED; //LED aus

    blink_count++; //Zähler der Schleifen Durchläufe

    //Der watchdogzähler muß gelöscht werden, wenn Programm OK
    __watchdog_reset();

}
}
```

```
//end of file
```