



HKTS 210 SUB POWER SUPPLY UNIT SCHEMATICS, SIZE A3.





Bei Reparatur 04/2015 war D4 defekt und wurde von dem Subunternehmen getauscht. Fehlersymptom E11/2017 genau das Gleiche Ursache:

HKTS 210 SUB CONTROL BOARD (CV) SCHEMATICS, SIZE A3.

