Geradengeleichungen: **y=mx+n**

-30	10407,5													
-25	8020,98													
-20	6229,89	**Geraden für Annäherung**												
-15	4841,13	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
-10	3790,39	2350	2100	1680	1350	1050	703	580	438	358	267	196	161	111
-5	2977,5	100	60	35	23	15	8	6	4	3	2	1,3	1	0,6
0	2356,24	2350	2100	1680	1350	1050	703	580	438	358	267	196	161	111
5	1877,62	1850	1800	1505	1235	975	663	550	418	343	257	189,5	156	108
10	1506,02	1350	1500	1330	1120	900	623	520	398	328	247	183	151	105
15	1215,78	850	1200	1155	1005	825	583	490	378	313	237	176,5	146	102
20	987,12	350	900	980	890	750	543	460	358	298	227	170	141	99
25	806,99	-150	600	805	775	675	503	430	338	283	217	163,5	136	96
30	662,36	-650	300	630	660	600	463	400	318	268	207	157	131	93
35	545,98	-1150	0	455	545	525	423	370	298	253	197	150,5	126	90
40	452,25	-1650	-300	280	430	450	383	340	278	238	187	144	121	87
45	376,46	-2150	-600	105	315	375	343	310	258	223	177	137,5	116	84
50	314,24	-2650	-900	-70	200	300	303	280	238	208	167	131	111	81
55	263,14	-3150	-1200	-245	85	225	263	250	218	193	157	124,5	106	78
60	222,01	-3650	-1500	-420	-30	150	223	220	198	178	147	118	101	75
65	188,57	-4150	-1800	-595	-145	75	183	190	178	163	137	111,5	96	72
70	160,68	-4650	-2100	-770	-260	0	143	160	158	148	127	105	91	69
75	137,51	-5150	-2400	-945	-375	-75	103	130	138	133	117	98,5	86	66
80	118,19	-5650	-2700	-1120	-490	-150	63	100	118	118	107	92	81	63
85	102,06	-6150	-3000	-1295	-605	-225	23	70	98	103	97	85,5	76	60
90	88,56	-6650	-3300	-1470	-720	-300	-17	40	78	88	87	79	71	57
95	77,2	-7150	-3600	-1645	-835	-375	-57	10	58	73	77	72,5	66	54
100	67,71	-7650	-3900	-1820	-950	-450	-97	-20	38	58	67	66	61	51
105	59,63	-8150	-4200	-1995	-1065	-525	-137	-50	18	43	57	59,5	56	48

	m	**n**
1	100	2350
2	60	2100
3	35	1680
4	23	1350
5	15	1050
6	8	703
7	6	580
8	4	438
9	3	358
10	2	267
11	1,3	196
12	1	161
13	0,6	111

110	52,71	-8650	-4500	-2170	-1180	-600	-177	-80	-2	28	47	53	51	45
115	46,77	-9150	-4800	-2345	-1295	-675	-217	-110	-22	13	37	46,5	46	42
120	41,64	-9650	-5100	-2520	-1410	-750	-257	-140	-42	-2	27	40	41	39
125	37,2	-10150	-5400	-2695	-1525	-825	-297	-170	-62	-17	17	33,5	36	36
130	33,39	-10650	-5700	-2870	-1640	-900	-337	-200	-82	-32	7	27	31	33
135	30,05	-11150	-6000	-3045	-1755	-975	-377	-230	-102	-47	-3	20,5	26	30
140	27,08	-11650	-6300	-3220	-1870	-1050	-417	-260	-122	-62	-13	14	21	27
145	24,44	-12150	-6600	-3395	-1985	-1125	-457	-290	-142	-77	-23	7,5	16	24
150	22,14	-12650	-6900	-3570	-2100	-1200	-497	-320	-162	-92	-33	1	11	21


2.500 Ohm
2.000 Ohm
1.500 Ohm
1.000 Ohm
500 Ohm
0 Ohm
0°C
20°C
40°C
60°C
80°C
100°C
120°C
140°C