Phasenanschnitt-Fehler:

Überschwingen der Spannungskurve nach dem Phasennulldurchgang

Ventilator



Haartrockner (Oberwelle ist OK)





↑ ↓

µC