



Messung wählen



High



Low



Max



Min

-Weiter-
5 von 6

Messung wählen für Ch2

Messung entfernen

Gating Aus

High-Low einstellen Min-Max

Referenzpegel

Indikatorer Aus