


Weller Lötstation WECP-20



* antistatic

54

11.03.2002, 11:19 Uhr

54

Bei Beschädigung der Anschlußleitung dieses Gerätes, muß diese durch eine Spezialleitung ersetzt werden.
Artikel Nr. 005 87 038 87

In case of damaging the connection cable of this tool, it has to be replaced by a special mains cord.
Part. No. 005 87 038 87

WECP20.ppt65