



Zeichnen von TP2 kein Problem. Aber wie wird der Dämpfungsverlauf gezeichnet für eine Polverteilung (wie bild b), falls noch Nullstellen vorhanden sind – NICHT im Nullpunkt evtl. bei $+j$ und $-j$.