



Fehlerbehebung

Atmel Evaluations-Bausatz

Art. Nr. 810 022

1.



Bestückungsseite:



Bitte mit einem geeigneten Bohrer, an der gekennzeichneten Stelle das Lötauge anbohren, so dass keine Verbindung zur Leiterbahn besteht.

2.

Lötseite:



Bitte hier die gekennzeichnete Leiterbahn auftrennen und mit Hilfe eines Brückendrahtes die eingezeichneten Verbindungen herstellen.

(Die mit Lötstoplack bedeckten Leiterbahnen können vorsichtig an den Verbindungsstellen, mit Hilfe eines Glasfaserstiftes oder eines feinen Schleifpapiers, freigelegt werden)

3.

Bitte beachten Sie: In der Stückliste der Montageanleitung wurden die Dioden D1 und D3 vertauscht.

D1 = Z-Diode 5,1V

D3 = BAT85