






Ausführung auf Eternit Doppeldeckung, südseitig, 30 Grad
ca 8x2.5 m
Installiert 2002




Entlüftung vom oberen Sammelrohr über einen 10 mm Schlauch
In einem leeren Rippenrohr vom oberen Sammler geführt
Auslauf liegt unter Poolniveau im Wasser
Ventil im Rohr erlaubt die Justage



Theorie:
Gleiche Felder



Praxis:
Schlechter Durchfluss
Luftblasen



Lösung:
Grosses Feld für natürliche Konvektionsrichtung
Hoher Durchfluss entgegen natürlicher Konvektion
(5 Flexrohre sollten reichen = mehr wie 50mm Schlauch)