



Hier fehlt noch:

- Beschriftung 328p
- RS485
- Stromversorgung 5V für beides
- PT100
- ISP Buchse
- Anschlussklemme RS485 und 12V

Hier muss es
(Signale Leiterbahnen und Platine)
dicht sein für 2,4 GHz
Noch ungelöst

Hier fehlt noch:

- PT100