




Alle Kanten ohne Angabe
der Fase leicht entgraten