

Kabel nicht steckbar (weniger
Metall neben der Antenne).
Und wenn, kein Klinkenstecker
(macht Kurzschlüsse).

