

Tabelle1

Waschmaschine Siemens Siwamat

	Trommel	Tacho	Tacho	Impulse je	Durchmess	Durchmess	Untersetzu	Impulse		Spannung V	Spannung	
	rpm	z	Impulse je	Trommelro	er Schei	ser Trommel	ng Motor	Tacho je	V AC	Ac je	g je	betriebe
			Minute	ation	be ca.	ad ca.	zu Trommel	Rotation		Trommel	Impuls	mit:
ca.	30	55	3300		110	4	40	10	11,00	1,50	0,050	0,027 Messung 230 V
ca.	48	78	4680		98	4	40	10	9,75	1,98	0,041	0,025 Messung 230 V
exakt	86	134	8040		93	4	40	10	9,35	3,48	0,040	0,026 Messung Labor
exakt	105	166	9960		95	4	40	10	9,49	4,39	0,042	0,026 Messung Labor
exakt	117	183	10980		94	4	40	10	9,38	4,81	0,041	0,026 Messung Labor
exakt	1200	620	37200		31	4	40	10	3,10	13,70	0,011	0,022 Messung 230 V
soll	1200	1860	120000		100	4	40	10	10,00	60,00	0,050	0,032
soll	400	620	37200		93	4	40	10	9,30	13,70	0,034	0,022




Tabelle1

/ AC
/ AC
rnetzteil DC
rnetzteil DC
rnetzteil DC
/ AC