



- Bei Spannung an Eingang I1 liegen am Motor 92 V AC an.
- Bei Spannung an Eingang I2 liegen am Motor 120 V AC an.
- Bei Spannung an Eingang I3 liegen am Motor 132 V AC an.

Es wird nur die Steuerung (rot) benötigt. Die Relaiskontakte sind bauseitig vorhanden.