



Alle MultiPort-Schaltungen sind in Reihe geschaltet: Slave an Master des nächsten MultiPort

Was der Master sendet wird von allen 'RxD empfangen

Was die Slaves senden, wird je nach Jumper an K4 empfangen



JP2: Schirm on GND



zum nächsten Slave

|                              |             |                            |
|------------------------------|-------------|----------------------------|
| Maßstab 1:100, 0,00 bis 1,00 | RS232-MULTI | Blatt 2 von 3, T2001       |
| Änderung 09.06.08            | 11:58       | Titel                      |
| Ausgabe 04.12.08             | 09:11       | RS232-Multipoint-Schaltung |
| Firma                        |             | Projekt                    |