\$regfile = "2313def.dat"	
\$crystal = 4000000	
\$baud = 1200	
' Variablen	
Dim Temp_ziffer As Byte	'welche ziffer soll bearbeitet werden
Dim Bcd_aus As Byte soll	'enthält den Wert der dez zahl die ausgegeben werden
Dim Ausgang As Byte Tabelle	'Segmentfolge die Ausgegeben wird aus Segmentcode -
Dim Sek_blink As Bit	'Blinkt im Sekunden Takt
Dim Zl_sekunde As Byte	'Zeit Variablen
Dim Zl_minute As Byte	'enthalten die Uhrzeit
Dim Zl_stunde As Byte	'ZI => Low Wert der Zeit
Dim Zh_sekunde As Byte	'Zh => High Wert der Zeit
Dim Zh_minute As Byte	
Dim Zh_stunde As Byte	
' Ein-/Ausgänge	
Config Portb = Output	'Port B als Ausgang
Ddrd = &B0111100	'1 Ausgang, 0 Eingang
Portd = &B1000011	'1 = PullUp aktiviert Eingang (Taster gegen Masse)
'Ausgänge:	

Segment\_a Alias Portb.0

Segment_b Alias Portb.1	
Segment_c Alias Portb.2	
Segment_d Alias Portb.3	
Segment_e Alias Portb.4	
Segment_f Alias Portb.5	
Segment_g Alias Portb.6	
Dezimalpunkt Alias Portb.7	
Ziffer_1 Alias Portd.2	
Ziffer_2 Alias Portd.3	
Ziffer_3 Alias Portd.4	
Ziffer_4 Alias Portd.5	
'Eingänge:	
T_min_stellen Alias Pind.0	
T_h_stellen Alias Pind.1	
' Sonstiges	
Const Load_timer1 = 62755	'Konstande auf die der Timer1 geladen wird
'4MHz = 62755   62760 etwas zu langsam <>	62750 etwas zu schnell
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
' Timer0 für Multiplexausgabe	
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

On Timer0 7segment

Config Timer0 = Timer , Prescale = 64	'Takt: Quarz/Prescale (möglich: 1, 8, 64, 256, 1024)
Enable Timer0	'Timer0-Overflow-Interrupt einschalten
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	***************************************
' Timer 1 als Zeitbasis	
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
On Timer1 Sekunde_plus	'Interrupt-Routine für Timer1-Overflow
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64	'Takt: Quarz/Prescale (möglich: 1, 8, 64, 256, 1024)
Enable Timer1	'Timer0-Overflow-Interrupt einschalten
Enable Interrupts	'Interrupts global zulassen
Load Timer1 , Load_timer1	'Lädt den Timer auf einen wert vor
, <u>-</u>	
'+++++	
' Hauptprogramm	
'+++++	***************************************
Do	
' ### Uhren Code ###	
' Es wird für jede Ziffer einzelnd gezähl.	
If ZI_sekunde = 10 Then	'Wenn der Sekunden Low Wert = 10

'wird er auf 0 gesetzt

Zl\_sekunde = 0

```
Incr Zh_sekunde
                                        'und der High Wert um eins erhöht
 If Zh_sekunde = 6 Then
                                          'Ist der High Wert 6 (entspricht 60 Sekunden)
 Zh_sekunde = 0
                                       'wird er auf 0 gesetzt
                                      'und der Minuten Low Wert um eins erhöht
 Incr Zl_minute
 End If
End If
If ZI_minute = 10 Then
 Zl_minute = 0
 Incr Zh_minute
End If
If Zh_minute = 6 Then
 Zh_minute = 0
 Incr Zl_stunde
End If
If Zl_stunde = 10 Then
 ZI_stunde = 0
 Incr Zh_stunde
End If
If Zh_stunde = 2 And Zl_stunde = 4 Then
 ZI_stunde = 0
 Zh_stunde = 0
End If
```

'### Uhr stellen ###

'Wird der Taster "T\_min\_stellen" betätigt werden die Minuten um eins erhöht.

'Wird der Taster "T\_h\_stellen" betätigt werden die Stunden um eins erhöht.

'Werden beide gleichzeitig betätigt werden Stunden und Minuten auf Null gesetzt.

'Wird einer der Taster länger betätigt (> 150ms) gibt es einen schnellvorlauf

If T\_min\_stellen = 0 Then 'Wird "T\_min\_stellen" betätigt und ist es eine pos.

Flanke

Waitms 150 'Entprellen

Incr Zl\_minute 'wird Minute um eins erhöht

Zl\_sekunde = 0 'Sekunden auf Null setzen

Zh\_sekunde = 0

End If

End If

'betätigt, wird das Bit 0 von Variable "Flanke" auf 0 gesetzt

If T\_h\_stellen = 0 Then

Waitms 150

If T\_h\_stellen = 0 Then

Incr Zl\_stunde

Zl\_sekunde = 0

Zh\_sekunde = 0

End If

End If

If T_min_stellen = 0 And T_h_stellengleichzeitig betätigt	en = 0 Then	
ZI_minute = 0	'dann werden Minuten und Stunden auf 0 gestzt	
Zh_minute = 0		
ZI_stunde = 0		
Zh_stunde = 0		
End If		
Loop	'Ende Hauptschleife	
End	'Programm Ende	
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	
'Interrupt-Routine für Ziffer ausga	be im 7 Segmentcode	
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		
' Bei jedem Aufruf wir nur eine Ziffer ausgegeben, d.h nur eine Anzeige wird		
'angesteuert. Die anderen bleiben dunkel. Bei jedem Aufruf wird eine Anzeige		
' weitergeschaltet.		
1		
' Anzeigen anordnung		
1		
'1111 2222 3333 4444		
1 1 2 2 3 3 4 4		
'1111 2222 3333 4444		
'1 1 2 2 3 3 4 4		

## ' 1111o 2222o 3333o 4444o ^-- Dezimalpunkt ^---- 4. Ziffer | Minute Low Wert | Variable Zl\_minute ^----- 3. Ziffer | Minute High Wert | Variable Zh\_minute ^----- 2. Ziffer | Stunde Low Wert | Variable Zl\_stunde ' ^------ 1. Ziffer | Stunde High Wert | Variable Zh\_stunde 7segment: If Temp\_ziffer = 4 Then Temp\_ziffer = 0 'bestimmt die auszugebende Ziffer (1 bis 4) Incr Temp\_ziffer 'bei jedem aufruf des Lable wir eine andere Ziffer ausgegeben Portb = &B11111111 'Alle Ziffern aus, ansonsten gibt es "Geister" Anzeigen Select Case Temp\_ziffer 'welche Ziffer soll angesteuert werden Case 1 : Ziffer\_1 = 1 '1. Ziffer $Ziffer_2 = 0$ $Ziffer_3 = 0$ Ziffer 4 = 0Bcd\_aus = Zh\_stunde '2. Ziffer Case 2 : Ziffer\_1 = 0 Ziffer 2 = 1

 $Ziffer_3 = 0$ 

$$Ziffer_4 = 0$$

Dezimalpunkt = Sek\_blink

'Dezimalpunkt

'3. Ziffer

$$Ziffer_2 = 0$$

 $Ziffer_3 = 1$ 

 $Ziffer_4 = 0$ 

Bcd\_aus = Zh\_minute

'4. Ziffer

$$Ziffer_2 = 0$$

 $Ziffer_3 = 0$ 

 $Ziffer_4 = 1$ 

Bcd\_aus = Zl\_minute

**End Select** 

'Ermittelt aus der Segmentfolge-Tabelle den 7 Segmentcode für die auszugebende Zahl

Select Case Bcd\_aus

Case 1 : Ausgang = Lookup(1, Segmentfolge)

Case 2 : Ausgang = Lookup(2, Segmentfolge)

Case 3 : Ausgang = Lookup(3, Segmentfolge)

Case 4 : Ausgang = Lookup(4, Segmentfolge)

Case 5 : Ausgang = Lookup(5, Segmentfolge)

Case 6 : Ausgang = Lookup(6, Segmentfolge)

Case 7 : Ausgang = Lookup(7, Segmentfolge)

Case 8 : Ausgang = Lookup(8, Segmentfolge)

Case 9 : Ausgang = Lookup(9, Segmentfolge)

bei der ersten Ziffer				
Case 0 And Temp_ziffer > 1 : Ausgang = Lookup(0 , Segmentfolge) 'wenn nicht erste Ziffer Null anzeigen				
End Select				
'Ausgabe des 7 Segmentcodes (Invertierend [N	lot] bei Anz. mit gem. Anode)			
Segment_a = Not Ausgang.0	'Segment A			
Segment_b = Not Ausgang.1	'Segment B			
Segment_c = Not Ausgang.2	'Segment C			
Segment_d = Not Ausgang.3	'Segment D			
Segment_e = Not Ausgang.4	'Segment E			
Segment_f = Not Ausgang.5	'Segment F			
Segment_g = Not Ausgang.6	'Segment G			
Return				
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++				
' Interrupt-Routine für Timer1 / Zeitbasis				
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++				
Sekunde_plus:				
Load Timer1 , Load_timer1	Lädt den Timer auf einen wert vor			

Load Timer1 , Load\_timer1

Incr Zl_sekunde	'Erhöht den Low Wert der Sekunde um eins
Toggle Sek_blink	'Ändert sich jede Sek., 1sec an 1sec aus
Toggie Sek_billik	Andert Sich jede Sek., 1set all 1set aus
Return	
'++++++	***************************************
' 7 Segmentcode - Tabelle	
'++++++	***************************************
ı	
'A	
11	
'F B	
11	
'G	
11	
'E C	
'1 1	
'D	
Segmentfolge:	'GFEDCBA / "1" Segment AN
Data &B0111111	'0
Data &B0000110	'1
Data &B1011011	'2

Data &B1001111	'3
Data &B1100110	'4
Data &B1101101	'5
Data &B1111101	'6
Data &B0000111	'7
Data &B1111111	'8
Data &B1101111	'9
Data &B0000000	'leeres Feld (zur Nullstellenunterdrückung)