

/* ATB_Prg_Display_2.c Created: 18.10.2014 11:38:10 Author: AS */

```
#include <stdbool.h>           // AT1284p, 16 MHz, I2C Bus
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "main.h"
#include <util/delay.h>
#include "i2clcd.h"             // Dateien von Falk
#include "i2cmaster.h"

// string_flasch
const char string_flash1[] PROGMEM = "Tut Display 2";      // definiert string_flash1
const char string_flash2[] PROGMEM = "Boxtec";              // definiert string_flash2
const char string_flash3[] PROGMEM = "by achim S.";        // definiert string_flash3

char string1[] = "Hallo Gemeinde";                         // definiert string1 "Hallo Gemeinde"
char string2[] = "Dieses Programm..";                       // definiert string2 "Dieses Programm"
char string3[] = "testet Anzeige";                          // definiert string3 "testet Anzeige"

uint8_t x;                                                 // definiert x

// Sonderzeichen
const char SonderZ1[] PROGMEM = {0x06, 0x09, 0x10, 0x0E, 0x10, 0x09, 0x06, 0x00}; // Euro
const char SonderZ2[] PROGMEM = {0x04, 0x0a, 0x11, 0x1f, 0x11, 0x11, 0x1f, 0x00}; // Haus
const char SonderZ3[] PROGMEM = {0x00, 0x0A, 0x1B, 0x1B, 0x18, 0x1F, 0x0E, 0x00}; // Uhr 3
const char SonderZ4[] PROGMEM = {0x00, 0x0A, 0x1B, 0x1B, 0x03, 0x1F, 0x0E, 0x00}; // Uhr 9
const char SonderZ5[] PROGMEM = {0x15, 0x0e, 0x15, 0x0e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0e}; // Turm
const char SonderZ6[] PROGMEM = {0x0e, 0x0e, 0x04, 0x05, 0x0e, 0x1a, 0x0e, 0x11}; // Ro 1 li
const char SonderZ7[] PROGMEM = {0x0e, 0x0e, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x0a, 0x0e, 0x11}; // Ro 1 mi
const char SonderZ8[] PROGMEM = {0x0e, 0x0e, 0x04, 0x14, 0x0e, 0x0b, 0x0e, 0x11}; // Ro 1 re

void Zeichen_def()
{
    lcd_def_char(SonderZ1, 1);                                // Definiert Sonderzeichen
    lcd_def_char(SonderZ2, 2);
    lcd_def_char(SonderZ3, 3);
    lcd_def_char(SonderZ4, 4);
    lcd_def_char(SonderZ5, 5);
    lcd_def_char(SonderZ6, 6);
    lcd_def_char(SonderZ7, 7);
    lcd_def_char(SonderZ8, 8);
};

int main(void)
{
    i2c_init();                                              // start init i2c
    lcd_init();                                              // start init lcd

    // Display ein/aus, Cursor ein/aus, Blinken ein/aus
    lcd_command(LCD_DISPLAYON | LCD_CURSOROFF | LCD_BLINKINGOFF);
    lcd_light(0);                                            // Licht an

    while (1)
    {
```

```

// Bildschirm 1 - Tut, boxtec, achim

// ****
lcd_command(LCD_CLEAR);          // LCD löschen
_delay_ms(2);                    // Pause
lcd_print_P(string_flash2);      // Ausgabe string_flash Zeile 3 Pos 1
lcd_printlc_P(3, 2, string_flash1); // Ausgabe string flash Zeile 2 Pos 2
lcd_printlc_P(2, 1, PSTR("*****")); // Ausgabe *
lcd_printlc_P(4, 2, string_flash3); // Ausgabe string flash Zeile 4 Pos 2
_delay_ms(5000);                 // Pause

// Bildschirm 2      - Anzeige Funktion
// ****
lcd_command(LCD_CLEAR);          // LCD löschen
_delay_ms(2);                    // Pause
lcd_print(string1);              // Ausgabe "Hallo Gemeinde"
lcd_nextline();                  // nächste Linie
lcd_printlc_P(2, 1, PSTR("*****")); // Ausgabe *
lcd_gotolc(3,1);
lcd_print(string2);              // Ausgabe Text
lcd_gotolc(4,2);
lcd_print(string3);              // Ausgabe Text
_delay_ms(5000);                 // Pause

Zeichen_def();                   // Definiert Sonderzeichen

// Bildschirm 3 - Anzeige Sonderzeichen
// ****
lcd_command(LCD_CLEAR);          // LCD löschen
_delay_ms(2);                    // Pause
lcd_printlc_P(1, 1, PSTR("Ausgabe")); // Ausgabe Text
lcd_printlc_P(2, 1, PSTR("Sonderzeichen")); // Ausgabe Text
lcd_printlc_P(3, 1, PSTR("*****"));
// Anzeige der Sonderzeichen
lcd_printlc(4,1,(\"x1\" \"x2\" \"x3\" \"x4\" \"x5\" \"x6\" \"x7\" \"x8\")); // Pause
_delay_ms(5000);

// Bildschirm 4 - Sonderzeichen bewegen
// ****
lcd_command(LCD_CLEAR);          // LCD löschen
_delay_ms(2);                    // Pause
lcd_printlc_P(1, 1, PSTR("Sonderzeichen")); // Ausgabe Text
lcd_printlc_P(2, 1, PSTR("*****")); // Ausgabe *
// Anzeige der Sonderzeichen
lcd_printlc(4,1,(\"x1\" \"x2\" \"x3\" \"x4\" \"x5\" \"x6\" \"x7\" \"x8\")); // Sonderzeichen 6, 7, 8
lcd_printlc(3,1,(\"x6\" \"x7\" \"x8\")); // Pause
_delay_ms(400);
lcd_printlc(3,1,(\"x8\" \"x6\" \"x7\")); // Sonderzeichen 8, 6, 7
_delay_ms(400);
lcd_printlc(3,x,(\"x7\" \"x8\" \"x6\")); // Sonderzeichen 7, 8, 6
_delay_ms(1000);
// Pause

for (x=1;x<=16;x++)
{

```

```
lcd_printlc(3,x,(“ \x7””\x8””\x6”)); // Sonderzeichen 7, 8, 6  
  
_delay_ms(400);  
lcd_printlc(3,x,(“ \x8””\x6””\x7”)); // Pause  
_delay_ms(400);  
lcd_printlc(3,x,(“ \x6””\x7””\x8”)); // Sonderzeichen 6, 7, 8  
_delay_ms(400);  
lcd_printlc(3,x,(“ \x7””\x8””\x6”)); // Pause  
_delay_ms(400);  
lcd_printlc(3,x,(“ \x8””\x6””\x7”)); // Sonderzeichen 7, 8, 6  
_delay_ms(400);  
lcd_printlc(3,x,(“ \x6””\x7””\x8”)); // Sonderzeichen 6, 7, 8  
_delay_ms(400);  
}  
_delay_ms(2000); // Pause  
}  
}  
}
```

myroboter@web.de