



Einbauorte der alten 2KB Rams

Das 32KB Ram hat ein paar pins mehr und ist z.T. anders belegt.

Das IC 74HC00 liegt bei den Adressdecodern auf den Rücken. Ließ sich besser verdrahten.

JAE  
PCL-60S-LT1

MA1066  
519

LH5811  
SHARP

LH5801  
SHARP

74HC00

SC619128  
AQ4

SC8826

SC8826