



TX und RX vertauscht!
Beeinträchtigt das die
Kommunikation zum PC?

Remote Control
Bluetooth
U1.1