



Achtung! DL und DH müssen immer den gleichen Pegel haben, um einen Kurzschluss der Low- und High Side Treiber zu vermeiden!

TITLE: Flipdot_column_driver_Krueger	
Document Number:	REV:
Date: 01.10.2019 21:49:35	Sheet: 1/1