



200mV/Div



100mV/Div



Welec W2022A mit 117MHz Sinus (von einem entsprechenden Quarz) - FW: Hayo 0.63

Messung an original belassenem Ch 2.

Auffallend:

- 1) Nicht korrekte Vergrößerung der Signaldarstellung bei Verkleinerung der Auflösung-Überprüfung durch Messung direkt an den einzelnen AD8131 notwendig!
- 2) Ab 200mV/Div auftretende Oszillationen-Überprüfung mit eigenem VHDL-Design notwendig